



بررسی مشکلات برق شهرستان قرچک توسط فرماندار و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران

بازدید میدانی از نقاط مختلف شهرستان در راستای بررسی مسائل و مشکلات مردم در حوزه برق با حضور فرماندار شهرستان قرچک، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، معاون فنی و عمرانی فرمانداری و رئیس اداره برق شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، بازدید میدانی از نقاط مختلف شهرستان در راستای بررسی مسائل و مشکلات مردم در حوزه برق با حضور علی محمد اسلامی فرماندار، اکبر حسن بگلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، معاون فنی و عمرانی فرمانداری و رئیس اداره برق شهرستان برگزار شد.

در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت شبکه برق و رفع مشکلات مردمی صورت گرفت، از کوچه بهشت ۷ و پست برق باب الحوائج بازدید به عمل آمد.

فرماندار شهرستان قرچک هدف از این بازدید را ایجاد زیرساخت های پایدار در حوزه برق شهرستان دانست و گفت: این بازدیدها در پی پیگیری و درخواست های شهروندان و در جهت رفع مشکلات مربوط به آن از برخی مناطق شهری صورت گرفته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک، ضمن بررسی میدانی وضعیت شبکه، بر ضرورت همکاری مردم و دستگاه های اجرایی برای رفع موانع فنی تأکید کرد و گفت: در خصوص مشکل برق ۲۷ واحد مسکونی واقع در کوچه بهشت ۷ مقرر شد با توجه به بررسی های انجام شده و مساعدت های لازم، ساکنان این واحدها مبلغ تعیین شده را پرداخت کنند تا عملیات تأمین برق آن ها انجام شود.

همچنین، در بازدید از پست برق، باب الحوائج، مشکلات فنی و ساختمانی، پست نیز مورد بررسی قرار گرفت و به ساکنان، آشناسان، فرماندار، تصمیمات لازم اتخاذ کرد.

